



Телефон: +7 (495) 223-34-46  
Email: [prodam@protonrf.ru](mailto:prodam@protonrf.ru)

125430, Москва, ул.  
Фабричная, д.6,  
Фабрика «Победы труда»

## Супер Максимум



<b>Коэффициент усадки -</b>	2:1
<b>Рабочая температура -</b>	от -55 °С до +125 °С
<b>Температура усадки -</b>	от +70 °С до +125 °С
<b>Электрическая прочность</b>	20 кВ/мм
-	
<b>Требования безопасности</b>	Соответствует RoHS
-	

Набор «Супер Максимум» комплектуется из цветных полиолефиновых [термоусаживаемых трубок Raychman® ТСТ](#).

Состав набора:

- ТСТ 2,0/1,0 мм — 4 штуки,
- ТСТ 2,5/1,25 мм — 3 штуки,
- ТСТ 3,5/1,75 мм — 6 штук,
- ТСТ 5,0/2,5 мм — 3 штуки,
- ТСТ 7,0/3,5 мм — 4 штуки,
- ТСТ 10,0/5,0 мм — 3 штуки.

Длина всех трубок — 10 см.

Рекомендуется для маркировки и изоляции проводов и соединений.

Чтобы усадить трубку, нагрейте её до требуемой температуры и дайте остыть. Процесс нагревания следует начинать от центра трубки и постепенно продвигаться к краям.

Инструменты для усадки: строительный фен, термопистолет, горелка или обыкновенная зажигалка.

**Не подлежит обязательной сертификации.**

## **Дополнительная информация**

[Рекомендации по термоусадке](#)

[И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы](#)

[Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки](#)